

**NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
**(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)**

### Identificação da entidade gestora

**Nome:** INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS  
**Morada:** Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis  
**Responsável Técnico:** Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

### Identificação da situação de incumprimento

**Zona de abastecimento:** Falcos - Pinheiro da Bemposta  
**Localização exata do ponto de amostragem (PA):** Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO » 18  
**Infraestrutura:** Lar da Terceira Idade do Pinheiro da Bemposta  
**Data da colheita:** 10/Abr/2018 09h00  
**Tipo de controlo:** CI5  
**Código PA:** R24.04  
**Data de notificação do Laboratório à EG:** 30/Abr/2018 00h00  
**Data de conclusão do ensaio:** 30/Abr/2018 00h00  
**Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:** 30/Abr/2018 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	13	µg/l	30/Abr/2018 00h00	Biogerm

### Averiguação das causas e medidas corretivas

#### Identificação das causas do incumprimento:

P1 - Migração dos materiais de construção da rede predial  
Migração dos materiais dos acessórios constituintes do Ponto de Amostragem (PA), para a água.

#### Medidas corretivas implementadas:

F - Outra (descrever a medida em comentário).  
Inspeção ao PA. Foram realizadas contra-análises na mesma torneira (sem e com escoamento prévio), num PA próximo (com escoamento prévio) e à saída do reservatório (R24-S). De acordo com recomendação da ERSAR, o cliente será avisado da situação ocorrida e aconselhado a que, como medida preventiva, deixe correr a água antes de beber, especialmente após longos períodos de estagnação.

### Conclusão

Após as averiguações necessárias e analisando os resultados das contra-análises, conclui-se que o incumprimento se deveu à migração dos materiais dos acessórios constituintes do ponto de amostragem para a água. O cliente será informado acerca desta ocorrência.

**Observações:** A 1.ª Via deste relatório foi enviada a 30/04/2018

**Data de preenchimento:** 08/Mai/2018 00h00  
**Responsável:** Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

### Resultados da verificação do incumprimento

**Data da colheita de verificação:** 02/Mai/2018 09h00  
**Data da notificação do Laboratório à EG:**  
**Data da conclusão do ensaio:**  
**Observações:** Recolha efetuada no mesmo PA (sem escoamento prévio - água estagnada).  
**Ponto de amostragem:** R24.04  
**Toponímia:** Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO » 18  
**Infraestrutura:** Lar da Terceira Idade do Pinheiro da Bemposta

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	8	µg/l	03/Mai/2018 00h00	Biogerm

**Data da colheita de verificação:** 02/Mai/2018 09h00  
**Data da notificação do Laboratório à EG:**  
**Data da conclusão do ensaio:**  
**Observações:** Recolha efetuada no mesmo PA mas com escoamento prévio.  
**Ponto de amostragem:** R24.04\_CE  
**Toponímia:** Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO » 18  
**Infraestrutura:** Lar Terceira Idade Pinheiro da Bemposta\_ Com Escoamento prévio

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	4	µg/l	03/Mai/2018 00h00	Biogerm

**NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
**(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)**

**Data da colheita de verificação:** 02/Mai/2018 09h00  
**Data da notificação do Laboratório à EG:**  
**Data da conclusão do ensaio:**  
**Observações:** Recolha efetuada num ponto próximo com escoamento prévio.  
**Ponto de amostragem:** R24.22  
**Toponímia:** Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R S Paio » 26  
**Infraestrutura:** RECEITALFAZEMA - PADARIA PASTELARIA, LDA\_RC DT

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	3	µg/l	03/Mai/2018 00h00	Biogerm

**Data da colheita de verificação:** 02/Mai/2018 09h00  
**Data da notificação do Laboratório à EG:**  
**Data da conclusão do ensaio:**  
**Observações:** Recolha efetuada à saída do reservatório.  
**Ponto de amostragem:** R24-S  
**Toponímia:** Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta  
**Infraestrutura:** Reservatório Falcos-Pinheiro da Bemposta - Saída

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	< 3	µg/l	03/Mai/2018 00h00	Biogerm