

**NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
**(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)**

### Identificação da entidade gestora

**Nome:** INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS  
**Morada:** Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis  
**Responsável Técnico:** Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

### Identificação da situação de incumprimento

**Zona de abastecimento:** Serrazina - S. Martinho da Gândara  
**Localização exata do ponto de amostragem (PA):** Oliveira de Azeméis » São Martinho da Gândara » R ROSINAL » 36  
**Infraestrutura:** ALMERINDA SARAIVA RODRIGUES PINTO\_LT 1  
**Data da colheita:** 26/Mar/2019 09h00  
**Tipo de controlo:** CR2.09  
**Código PA:** R14.13  
**Data de notificação do Laboratório à EG:** 06/Abr/2019 00h00  
**Data de conclusão do ensaio:** 05/Abr/2019 00h00  
**Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:** 08/Abr/2019 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Alumínio	336	µg/l	05/Abr/2019 00h00	Biogerm

### Averiguação das causas e medidas corretivas

**Identificação das causas do incumprimento:**

F - Não foram identificadas

Não há registo de qualquer intervenção nesta área do sistema de abastecimento.

**Medidas corretivas implementadas:**

F - Outra (descrever a medida em comentário)

Averiguação da possível causa do incumprimento. Inspeção à rede predial. Serão efetuadas contra análises no mesmo PA, num PA próximo e no reservatório que abastece esta zona de abastecimento.

### Conclusão

Será efetuada nova comunicação assim que forem conhecidos os resultados das contra análises.

**Observações:**

**Data de preenchimento:** 08/Abr/2019 00h00  
**Responsável:** Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

### Resultados da verificação do incumprimento