

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Identificação da entidade gestora

Nome: INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS
Morada: Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis
Responsável Técnico: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Identificação da situação de incumprimento

Zona de abastecimento: Serrazina - S. Martinho da Gândara
Localização exata do ponto de amostragem (PA): Oliveira de Azeméis » São Martinho da Gândara » R ROSINAL » 36
Infraestrutura: ALMERINDA SARAIVA RODRIGUES PINTO_LT 1
Data da colheita: 26/Mar/2019 09h00
Tipo de controlo: CR2.09
Código PA: R14.13
Data de notificação do Laboratório à EG: 06/Abr/2019 00h00
Data de conclusão do ensaio: 05/Abr/2019 00h00
Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde: 08/Abr/2019 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Alumínio	336	µg/l	05/Abr/2019 00h00	Biogerm

Averiguação das causas e medidas corretivas

Identificação das causas do incumprimento:

F - Não foram identificadas

Não há registo de qualquer intervenção nesta área do sistema de abastecimento.

Medidas corretivas implementadas:

N4 - Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Averiguação da possível causa do incumprimento. Inspeção à rede predial. Foram efetuadas contra-análises no mesmo PA, num PA próximo, à água bruta e à saída do reservatório que abastece esta zona de abastecimento.

Conclusão

Os resultados das contra-análises evidenciam que a situação se encontra regularizada, pelo que se conclui que se tratou de uma situação pontual.

Observações: A 1.ª Via deste relatório foi enviada a 08.04.2019.

Data de preenchimento: 29/Abr/2019 00h00
Responsável: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Resultados da verificação do incumprimento

Data da colheita de verificação: 09/Abr/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:
Data da conclusão do ensaio:
Observações: Recolha efetuada no mesmo PA.
Ponto de amostragem: R14.13
Toponímia: Oliveira de Azeméis » São Martinho da Gândara » R ROSINAL » 36
Infraestrutura: ALMERINDA SARAIVA RODRIGUES PINTO_LT 1

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Alumínio	84.7	µg/l	26/Abr/2019 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 09/Abr/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:
Data da conclusão do ensaio:
Observações: Recolha efetuada num ponto próximo do PA.
Ponto de amostragem: R14.02
Toponímia: Oliveira de Azeméis » São Martinho da Gândara » R ROSINAL » 150
Infraestrutura: Américo Martins dos Santos_LT 13

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Alumínio	56.7	µg/l	26/Abr/2019 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 09/Abr/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Data da conclusão do ensaio:

Observações: Recolha efetuada à água bruta.

Ponto de amostragem: Cap.S14

Toponímia: Oliveira de Azeméis » São Martinho da Gândara » R ROSINAL

Infraestrutura: Captação S. Martinho da Gândara

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Alumínio	53.8	µg/l	26/Abr/2019 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 09/Abr/2019 09h00

Data da notificação do Laboratório à EG:

Data da conclusão do ensaio:

Observações: Recolha efetuada à saída do reservatório.

Ponto de amostragem: R14-S

Toponímia: Oliveira de Azeméis » São Martinho da Gândara » R ROSINAL

Infraestrutura: Reservatório Serrazina - S. Martinho da Gândara - Saída

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Alumínio	133	µg/l	26/Abr/2019 00h00	Biogerm