

**NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

### Identificação da entidade gestora

**Nome:** INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS  
**Morada:** Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis  
**Responsável Técnico:** Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

### Identificação da situação de incumprimento

**Zona de abastecimento:** Ponto de Entrega a Mosteirô ? Indaqua Feira  
**Localização exata do ponto de amostragem (PA):** Oliveira de Azeméis » Vila de Cucujães » R Bela Vista  
**Infraestrutura:** Ponto de Entrega a Mosteirô - Indaqua Feira  
**Data da colheita:** 10/Set/2019 09h00  
**Tipo de controlo:** CI.01  
**Código PA:** PE\_Mosteirô\_IFeira  
**Data de notificação do Laboratório à EG:** 24/Set/2019 00h00  
**Data de conclusão do ensaio:** 24/Set/2019 00h00  
**Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:** 25/Set/2019 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	11	µg/l	24/Set/2019 00h00	Biogerm

### Averiguação das causas e medidas corretivas

**Identificação das causas do incumprimento:**

F - Não foram identificadas

Poderá ter ocorrido migração dos materiais dos acessórios constituintes do Ponto de Amostragem (PA), para a água.

**Medidas corretivas implementadas:**

F - Outra (descrever a medida em comentário)

Inspeção ao PA. Realização de contra-análises no mesmo ponto onde ocorreu o incumprimento (sem e com escoamento prévio) e num ponto próximo após escoamento prévio.

### Conclusão

Será feita nova comunicação assim que forem conhecidos os resultados das contra-análises.

**Observações:**

**Data de preenchimento:** 25/Set/2019 00h00  
**Responsável:** Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

### Resultados da verificação do incumprimento