

1. Identificação da Entidade Gestora

Nome: Indagua Oliveira de Azeméis

Morada: Largo Luís de Camões, CC Rainha, Loja 16, Piso 1

Responsável Técnico: Cláudia Silva Ferreira

2. Identificação da Situação de Incumprimento

Zona de Abastecimento: Cesar_Oliveira de Azeméis

Nome do Ponto de Amostragem: Escola E.B. 2,3 de Carregosa_ESCOLA C+S - AV REPÚBLICA 217

Localização exata do Ponto de Amostragem: AV REPÚBLICA 217

Código Ponto de Amostragem: R05.08

Tipo de Controlo: CR2.01

Data de notificação do Laboratório à EG: 06/12/2022

Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde: 06/12/2022

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
15/11/2022	Manganês	55,5	µg/L	02/12/2022	SUMALAB

3. Averiguação das Causas e Medidas Corretivas

Identificação das causas do incumprimento: X1 - Outra (descrever a causa em comentário)

Clique ou toque aqui para introduzir texto.

Medidas Corretivas Implementadas: F - Outra (descrever a medida em comentário)

Inspeção do Ponto de Amostragem (PA). Realização de análises de verificação para identificação da possível causa de incumprimento, no mesmo PA, num outro PA próximo, à entrada e à saída do reservatório (R05) que garante o abastecimento local. A Águas do Douro e Paiva S.A., entidade gestora responsável pelo fornecimento em alta, foi notificada.

4. Conclusão

Será realizada nova comunicação assim que os resultados das análises de verificação sejam conhecidos.

Data Preenchimento: 06/12/2022

Responsável: Cláudia Silva Ferreira