

### 1. Identificação da Entidade Gestora

**Nome:** Indaqua Oliveira de Azeméis

**Morada:** Largo Luís de Camões, CC Rainha - Loja 16 - Piso 1, 3720-232 Oliveira de Azeméis

**Responsável Técnico:** Cláudia Silva Ferreira

### 2. Identificação da Situação de Incumprimento

**Zona de Abastecimento:** Cesar\_Oliveira de Azeméis

**Nome do Ponto de Amostragem:** Aparato de Sabores, Lda\_RCESQ FR A - R CONS DR ALBINO SOARES DOS REIS 744

**Localização exata do Ponto de Amostragem:** R CONS DR ALBINO SOARES DOS REIS 744 RC ESQ FR A

**Código Ponto de Amostragem:** R1.5.10

**Tipo de Controlo:** CI

**Data de notificação do Laboratório à EG:** 25/10/2023

**Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:** 26/10/2023

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
24/10/2023	pH	6,2	Escala Sorensen	24/10/2023	SUMALAB

### 3. Averiguação das Causas e Medidas Corretivas

**Identificação das causas do incumprimento:** T1 - Dosagem inadequada de reagente

**Medidas Corretivas Implementadas:** F - Outra (descrever a medida em comentário)

Correção da dosagem de reagente e realizar análises de verificação.

### 4. Conclusão

Será realizada nova comunicação assim que os resultados das análises de verificação sejam conhecidos.

Data Preenchimento: 26/06/2023

Responsável: Cláudia Silva Ferreira